

Colocryl Mix

9060

Concentrati pigmentati per sistemi di verniciatura all'acqua per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

89971 ff

Indicazioni generali

Concentrati pigmentati per sistemi di verniciatura industriale a base d'acqua con ottima stabilità alla luce, elevata precisione della tonalità e della resistenza del colore, nonché resa elevata.

Campi di applicazione

Per tingere vernici industriali all'acqua per mezzo di dosatori automatici del sistema ADLERMix.



LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso. (Agitatore: 1 minuto).
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Il prodotto è pronto all'uso.
- Non utilizzare il prodotto come rivestimento!
- Utilizzare solo in combinazione con i materiali di base consigliati da ADLER.
- I prodotti colorati con ADLER Colocryl Mix possono essere lavorati come indicato nella relativa scheda tecnica.
- Il prodotto si asciuga rapidamente all'aria. Durante il riempimento dei dosatori, quindi, svuotare completamente il contenitore.
- Consultare le nostre linee guida **ARL 800 – Direttive per l'utilizzazione per il lavoro (inclusa la cura e la manutenzione) con i dosatori ADLER Mix, Pur Mix e Color4You.**
- Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.



INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

11 Confezione

Tonalità / gradi di brillantezza



Tonalità standard:

Gelb YH (89971)
 Gelb YN (89982)
 Oxidgelb OYH (89972)
 Oxidgelb OYN (89983)
 Orange OH (89973)
 Rot RN (89984)
 Rot RH (89974)
 Oxidrot ORN (89985)
 Oxidrot ORH (89975)
 Rosa MH (89976)
 Blau G BGH (89977)
 Violett VN (89988)
 Blau R BRH (89978)
 Blau R BRN (89990)
 Grün GH (89979)
 Grün GN (89991)
 Weiß WH (89980)
 Schwarz SN (89992)
 Schwarz SH (89981)
 Oxidrot TOR (89993)
 Oxidgelb TOY (89994)

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1.5 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.